

浙江恒风集团有限公司 (恒风商贸站保障性租赁住房地块)

土壤污染状况初步调查报告 (公示稿)

浙江中清环保科技有限公司

Zhejiang Zhongqing Environmental Sci-Tech Co.,Ltd.

二〇二三年四月

摘要

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条"用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查",同时根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》(浙环发[2021]21号),本地块属于用途变更地块,原用途为交通运输用地,已规划为二类城镇住宅用地(R2),为敏感用地,属于甲类地块,应按规定进行土壤污染状况调查。

2023年2月,浙江中清环保科技有限公司受浙江恒风集团有限公司委托,对浙江恒风集团有限公司(恒风商贸站保障性租赁住房地块)开展土壤污染状况调查工作。为摸清地块内土壤、地下水污染状况,我单位根据地块内污染源分布等情况的调查分析,通过资料收集、现场勘察、人员访谈和资料分析,并委托浙江蓝扬检测技术有限公司完成土壤和地下水初步采样监测(其中现场钻探委托浙江博化环境工程有限公司)。我单位根据检测单位采样检测相关记录、检测报告以及质控报告等资料编制了《浙江恒风集团有限公司(恒风商贸站保障性租赁住房地块)土壤污染状况初步调查报告》。

本次调查现场踏勘和人员访谈于 2023 年 2 月 21 日及 3 月 10 日开展,土壤、地下水样品采样日期分别为 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 7 日,实验室样品分析于 2023 年 3 月 2 日~2023 年 3 月 14 日进行,调查报告于 2023 年 3 月 24 日完成编制。

浙江省环境科技有限公司受金华市生态环境局义乌分局委托,于 2023 年 3 月 30 日在义乌主持召开了本地块土壤污染状况调查报告技术评审会,会上本报告通过评审并出具了专家组意见,我单位对报告进行修改完善后提交了备案稿。

一、地块描述

浙江恒风集团有限公司(恒风商贸站保障性租赁住房地块)位于义乌市诚信 大道与城中北路交叉口西北侧,用地面积为11945.6 平方米,中心桩号为东经 120.099821°,北纬29.350124°。地块东至城中北路、义乌铭车汇,南至浙江 恒风集团有限公司公交分公司办公楼、维修车间及广告车间,西至小山坡(绿化 带),北至小山坡(农田)。

地块原属于福田街道十里牌村和大王村集体,土地性质于 2017 年 1 月 13 日由农用地(旱地、水田)转为交通运输用地,2018 年 1 月 11 日该地块划拨给 浙江恒风集团有限公司,用于建设义乌国际商贸城长途客运中心的公交枢纽。现 根据《浙江恒风集团有限公司(恒风商贸站保障性租赁住房地块)规划条件》(义 规条件[2023]0001号),本地块已规划为二类城镇住宅用地(R2),土地性质变更批准时间为2023年1月6日。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知,本地块在 2012 年及以前一直为农田、水塘,2013 年地块内西北侧堆放了国贸大道建设开挖土,2018 年地块内土地平整、水塘填平后建为义乌国际商贸城长途客运中心的公交枢纽,主要为停车场、充电桩及其管理房、车辆例检站和自动洗车区等,2023 年 2 月 21日地块内建筑开始拆除,并于 2 月底全部拆除完毕。现状地块内地势平坦,为已平整待建设的二类城镇住宅用地(R2)。其相邻地块现状及历史上主要为农田、水塘、山坡、绿化带、草莓棚、铁路、洪溪、义乌国际商贸城客运中心及其临时工棚(项目部)、国贸大道及其临时工棚(项目部、钢筋加工)、平阳金村居民房、银海小区、湖塘新村、义乌铭车汇、中国石化加油加气站(不涉及汽油)、中国海关、城中北路、诚信大道、口岸路、浙江恒风集团有限公司公交分公司办公楼、维修车间及广告车间。

二、调查布点与采样分析

(1)本次调查土壤采样布点根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》 (环境保护部公告 2017 年第 72 号)及相关规定"原则上初步调查阶段,地块面积≤5000m²,土壤采样点位数不少于 3 个;地块面积>5000m²,土壤采样点位数不少于 6 个,并可根据实际情况酌情增加",在此基础上,结合本地块历史使用情况及周边区域情况进行点位布设;本次调查地下水采样布点根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)及相关规定进行。

根据调查地块用地规划红线图,本次调查范围面积为11945.6 平方米,因此在调查区域内布设土壤监测点位7个(S1-S7),地下水点位4个(W1-W4);在调查地块外上游的农用地区域布设1个土壤及地下水场外对照点S8/W5(位于地块外北侧约140m),在地块外下游的农用地区域布设1个土壤场外对照点S9(位于地块外南侧约142m)。地下水点位与土壤监测点位重合。

(2)调查区域内采样点 S1-S3、S5-S7 的土壤和地下水钻探深度为 4.5m, 各采样点分别取表层 0-0.5m、地下水水位附近、底部 3 个土壤样品送检; S4、S8 的土壤和地下水钻探深度为 5.0m,各采样点分别取表层 0-0.5m、地下水水位附近、底部及快筛数据最大处 4 个土壤样品送检; S9 仅取土壤表层样 (0-0.5m)。地下水取样深度为监测井水面下 0.5m 以下(石油类取样深度为监测井水面下 0.5m 以内)。

本项目送检实验室土壤样品 30 个(包括现场平行 3 个),采集地下水样品 6 个(包括现场平行 1 个),送检实验室地下水样品 6 个(包括现场平行 1 个)。

(3) 检测指标

土壤检测指标包括 pH、重金属及无机物 $(7 \, \overline{y})$ 、VOC $(27 \, \overline{y})$ 、SVOCs $(11 \, \overline{y})$ 、石油烃 $(C_{10}\text{-}C_{40})$ 。

地下水检测指标包括重金属及无机物(7项)、VOC(27项)、SVOCs(11项)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以 $CaCO_3$ 计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD_{Mn} 法,以 O_2 计)、氨氮(以 N 计)、硫化物、钠、亚硝酸盐(以 N 计)、硝酸盐(以 N 计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油烃(C_{10} - C_{40})、石油类。

(4) 评价标准

土壤评价标准:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。

地下水评价标准:《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的 IV 类标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值、美国 EPA 筛选值。

三、调查结果

根据土壤监测结果可知,本调查地块内及对照点的各监测点样品中 pH、砷、汞、铜、镍、镉、铅、石油烃(C₁₀-C₄₀)均有不同程度检出,均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值要求; pH 没有评价标准,与场外对照点检测浓度差距不大;其余因子均未检出。

根据地下水监测结果可知,各监测点地下水样品中无肉眼可见物、淡黄微浊,pH、嗅和味均无异常,各样品中氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、硫酸盐、氯化物、碘化物、汞、砷、挥发酚、耗氧量、锰、钠、总硬度、六价铬、溶解性总固体、铝、可萃取石油烃(C₁₀-C₄₀)均有不同程度检出,其余因子均未检出。除浊度外,其他检测结果均可以达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中的IV类标准要求,其中石油类可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准,可萃取石油烃(C₁₀-C₄₀)可达到《上海市建

设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的第一类用地筛选值;各采样点的浊度均未达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的IV类标准要求,可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的V类标准要求,对比场外对照点,与场外对照点检测浓度差距不大。根据《地下水污染健康风险评估工作指南》,超标因子浊度属于一般化学指标,不属于有毒有害指标,且本地块所在区域地下水不作为饮用水源,也不开发利用,因此本地块无需启动地下水污染健康风险评估工作。

四、总结论

浙江恒风集团有限公司(恒风商贸站保障性租赁住房地块)不属于污染地块,满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)所规定的第一类用地要求,本地块可结束初步调查,可用于二类城镇住宅用地(R2)开发利用,无需启动详细调查及风险评估程序。